


# 通学路対策箇所図(イメージ)



下品野小学校

【6-4】交通量が多く、カーブで見通しも悪い。

対策前

対策中



<対策メニュー>  
 ・「通学路」等の看板の設置

【7-4】右折車、スピードを出す車が危険である。

対策前

対策後



<対策メニュー>  
 ・信号を歩車分離式に

【6-6】横断しようとしても車が気づかずに止まらない。

対策前

対策後



<対策メニュー>  
 ・看板の設置

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・建設課
- ・防災安全課
- ・警察署

● : 要対策箇所