

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                 |                 |          |      |    |
|------------------|-----------------|-----------------|----------|------|----|
| 公園名              |                 | 1 さくら公園         |          |      |    |
| 調査日              |                 | 令和 6 年 6 月 26 日 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
| 施設名              | 判定              | 指摘事項            | 写真№      | 処置事項 | 塗装 |
| コンビネーション         | B               | ブランコザイルロープ変形    |          |      |    |
|                  | B               | ボルトキャップ欠損       |          |      |    |
| ローラー滑り台          | B               | 階段ステップ間隔不適      |          |      | B  |
|                  | C               | ローラー劣化          |          |      |    |
|                  | C (ハ3)          | 土掘れ基礎露出         |          |      |    |
|                  | C               | ボルト欠損／2 か所      |          |      |    |
|                  | D               | ローラー破損／2箇所      |          |      |    |
| ベンチ 6基           | A               |                 |          |      |    |
| 擬木パーゴラ 2基        | A               |                 |          |      |    |
| 外ベンチ 2基          | A               |                 |          |      |    |
| 東屋 2基            | C               | 屋根腐朽/1箇所        |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  |                 |                 |          |      |    |
|                  | 修繕              |                 | 塗装       |      |    |
| A                | 異状無し            | A               | 必要無し     |      |    |
| B                | 経過観察            | B               | 部分的に塗装剥離 |      |    |
| C                | 修繕必要            | C               | 全体的に塗装剥離 |      |    |
| D                | 使用禁止            |                 |          |      |    |
| ハ3               | ハザード3(規準上は使用禁止) |                 |          |      |    |

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                 |                    |          |      |    |
|------------------|-----------------|--------------------|----------|------|----|
| 公園名              | 3 南公園           |                    |          |      |    |
| 調査日              | 令和 6 年 7 月 4 日  |                    |          |      |    |
|                  |                 |                    |          |      |    |
|                  |                 |                    |          |      |    |
| 施設名              | 判定              | 指摘事項               | 写真№      | 処置事項 | 塗装 |
| コンビネーション西側       | B               | パネル破損／3箇所          |          |      | A  |
|                  | B               | スロープ腐食             |          |      |    |
|                  | B               | ボルト腐食              |          |      |    |
|                  | B               | 踊り台ガタツキ            |          |      |    |
|                  | B               | チューブスライダー上部亀裂／1箇所  |          |      |    |
|                  | B               | チューブスライダー滑り口亀裂     |          |      |    |
|                  | B               | カーブスライダー滑り口亀裂      |          |      |    |
|                  | C               | 踊り台腐食/1箇所          |          |      |    |
|                  | C               | チューブスライダー接続部亀裂     |          |      |    |
|                  | C               | 手すり腐食/3箇所          |          |      |    |
| 大型ネット遊具          | C(ハ3)           | ネット間隔不適            |          |      | A  |
| コンビネーション東側       | B               | パネル破損／1箇所          |          |      | A  |
|                  | B               | ウィンドウパネル焦げ         |          |      |    |
|                  | B               | パネル穴不適             |          |      |    |
|                  | B               | カーブスライダージョイント部隙間不適 |          |      |    |
|                  | B               | 滑り台固定ボルト不良         |          |      |    |
|                  | C               | 滑り台支柱地際腐食          |          |      |    |
|                  | C               | 踊り台腐食/4箇所          |          |      |    |
|                  | C               | 渡り部床板腐食            |          |      |    |
|                  | C               | 手すりパネル穴不適／1箇所      |          |      |    |
|                  | C               | 手すり腐食/2箇所          |          |      |    |
|                  | C               | ステップ腐食/1箇所         |          |      |    |
|                  |                 |                    |          |      |    |
|                  |                 |                    |          |      |    |
|                  | 修 繕             |                    | 塗 装      |      |    |
| A                | 異状無し            | A                  | 必要無し     |      |    |
| B                | 経過観察            | B                  | 部分的に塗装剥離 |      |    |
| C                | 修繕必要            | C                  | 全体的に塗装剥離 |      |    |
| D                | 使用禁止            |                    |          |      |    |
| ハ3               | ハザード3(規準上は使用禁止) |                    |          |      |    |

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                 |            |       |          |    |
|------------------|-----------------|------------|-------|----------|----|
| 公園名              | 3 南公園           |            |       |          |    |
| 調査日              | 令和 6年 7月 4日     |            |       |          |    |
|                  |                 |            |       |          |    |
|                  |                 |            |       |          |    |
| 施設名              | 判定              | 指摘事項       | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| 東屋               | A               |            |       |          |    |
| 日除け              | B               | テント穴       |       |          |    |
| ベンチ 4基           | A               |            |       |          |    |
|                  |                 |            |       |          |    |
| ～健康器具～           |                 |            |       |          |    |
| ぐりぐり             | A               |            |       |          | A  |
| のびのびベンチ          | C               | 板固定部破損／2箇所 |       |          | A  |
| へいへい             | A               |            |       |          | A  |
| ぐるぐる             | A               |            |       |          | A  |
| ねじねじ             | A               |            |       |          | A  |
| ぶらぶら             | A               |            |       |          | A  |
| しんしん             | A               |            |       |          | A  |
| だんだん             | B               | ボルト腐食      |       |          | A  |
| あぶあぶ             | B               | パイプ腐食      |       |          | A  |
|                  | C               | 座板亀裂       |       |          |    |
| てくてく             | B               | 可動部隙間不良    |       |          | A  |
| ふみふみ             | B               | 足置き劣化      |       |          | A  |
|                  |                 |            |       |          |    |
|                  |                 |            |       |          |    |
|                  |                 |            |       |          |    |
|                  |                 |            |       |          |    |
|                  |                 |            |       |          |    |
|                  |                 |            |       |          |    |
|                  |                 |            |       |          |    |
|                  |                 |            |       |          |    |
|                  | 修繕              |            |       | 塗装       |    |
| A                | 異状無し            |            | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察            |            | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要            |            | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止            |            |       |          |    |
| ハ3               | ハザード3(規準上は使用禁止) |            |       |          |    |

[illegible]

[illegible]

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                 |            |     |          |    |
|------------------|-----------------|------------|-----|----------|----|
| 公園名              | 5 陶祖公園          |            |     |          |    |
| 調査日              | 令和 6年 7月 4日     |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
| 施設名              | 判定              | 指摘事項       | 写真№ | 処置事項     | 塗装 |
| 複列シーソー           | C               | クッションタイヤ破損 |     |          | B  |
|                  | C(ハ3)           | 基礎露出       |     |          |    |
| ジャングルジム          | A               |            |     |          | A  |
| 4連ブランコ           | A               |            |     |          | A  |
| 滑り台              | A               |            |     |          | A  |
| 木製ベンチ 2基         | C               | 板破損／1基     |     |          |    |
| 鋳物ベンチ 3基         | A               |            |     |          |    |
| ベンチ 4基           | C               | 板腐朽／1基     |     |          |    |
| 車止め 3本           | A               |            |     |          |    |
| コンクリートベンチ 11基    | A               |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  |                 |            |     |          |    |
|                  | 修繕              |            |     | 塗装       |    |
| A                | 異状無し            |            | A   | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察            |            | B   | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要            |            | C   | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止            |            |     |          |    |
| ハ3               | ハザード3(規準上は使用禁止) |            |     |          |    |

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                  |           |     |          |    |
|------------------|------------------|-----------|-----|----------|----|
| 公園名              | 6 効範公園           |           |     |          |    |
| 調査日              | 令和 6 年 6 月 2 7 日 |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
| 施設名              | 判定               | 指摘事項      | 写真№ | 処置事項     | 塗装 |
| ジャングルジム          | A                |           |     |          | A  |
| 3 連鉄棒            | A                |           |     |          | A  |
| 雲梯               | B                | 変形        |     |          | A  |
| チェーンネット遊具        | A                |           |     |          | A  |
| 4 連ブランコ両柵        | B                | ブランコ板金具摩耗 |     |          | A  |
| 滑り台              | A                |           |     |          | A  |
| 藤棚               | B                | 支柱腐食      |     |          | A  |
|                  | B                | 桁腐食       |     |          |    |
| 砂場               | A                |           |     |          |    |
| 擬木ベンチ 4 基        | A                |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  |                  |           |     |          |    |
|                  | 修 繕              |           |     | 塗 装      |    |
| A                | 異状無し             |           | A   | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察             |           | B   | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要             |           | C   | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止             |           |     |          |    |
| ハ 3              | ハザード 3(規準上は使用禁止) |           |     |          |    |

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                 |              |       |          |    |
|------------------|-----------------|--------------|-------|----------|----|
| 公園名              |                 | 7 わかば公園      |       |          |    |
| 調査日              |                 | 令和 6年 6月 27日 |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
| 施設名              | 判定              | 指摘事項         | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| 滑り台              | C               | 手摺パッキン腐食／2箇所 |       |          | C  |
|                  | C (ハ3)          | 基礎露出         |       |          |    |
| シーソー             | B               | 中に水がたまっている   |       |          | A  |
|                  | C               | 板亀裂          |       |          |    |
| 2連ブランコ           | A               |              |       |          | A  |
| 3連鉄棒             | A               |              |       |          | A  |
| 鋳物ベンチ            | A               |              |       |          | A  |
| 藤棚               | C               | 桁腐食／4箇所      |       |          | A  |
| 擬木ベンチ 3基         | A               |              |       |          |    |
| 砂場               | A               |              |       |          |    |
| バックネット           | B               | フェンス外れ       |       |          |    |
|                  | B               | つなぎ目破損       |       |          |    |
|                  | C               | 上部破損         |       |          |    |
|                  | C               | 地際腐食         |       |          |    |
| ムカデラダー           | A               |              |       |          | A  |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  | 修 繕             |              |       | 塗 装      |    |
| A                | 異状無し            |              | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察            |              | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要            |              | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止            |              |       |          |    |
| ハ3               | ハザード3(規準上は使用禁止) |              |       |          |    |

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                 |         |        |          |    |
|------------------|-----------------|---------|--------|----------|----|
| 公園名              | 8 川西公園          |         |        |          |    |
| 調査日              | 令和 6年 6月 27日    |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
| 施設名              | 判定              | 指摘事項    | 写真 No. | 処置事項     | 塗装 |
| トルネード            | A               |         |        |          | A  |
| パーゴラ             | A               |         |        |          | A  |
| シーソー             | B               | 座板腐朽/2枚 |        |          | B  |
| 滑り台              | A               |         |        |          | A  |
| 円型ジャングル          | A               |         |        |          | A  |
| 4連ブランコ柵付         | A               |         |        |          | A  |
| 3連鉄棒             | B               | 継手金具腐食  |        |          | B  |
|                  | C(ハ3)           | 基礎露出    |        |          |    |
| 車止め 13本          | C               | 地際腐食    |        |          | A  |
| コンクリートベンチ 6基     | A               |         |        |          |    |
| 砂場               | A               |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  |                 |         |        |          |    |
|                  | 修 繕             |         |        | 塗 装      |    |
| A                | 異状無し            |         | A      | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察            |         | B      | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要            |         | C      | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止            |         |        |          |    |
| ハ3               | ハザード3(規準上は使用禁止) |         |        |          |    |

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                  |            |       |          |    |
|------------------|------------------|------------|-------|----------|----|
| 公園名              | 9 田端公園           |            |       |          |    |
| 調査日              | 令和 6 年 6 月 27 日  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
| 施設名              | 判定               | 指摘事項       | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| 藤棚               | A                |            |       |          | A  |
| 4 連ブランコ柵付        | B                | 吊金具摩耗      |       |          | A  |
|                  | C                | チェーン摩耗／4 吊 |       |          |    |
| 太鼓橋              | A                |            |       |          | A  |
| 1 回転滑り台          | A                |            |       |          | A  |
| シーソー             | B                | 中に水がたまっている |       |          | A  |
| 3 連鉄棒            | A                |            |       |          | A  |
| キャッスルジム          | A                |            |       |          | A  |
| 滑り台              | A                |            |       |          | A  |
| 1 連ブランコ          | A                |            |       |          | A  |
| 砂場               | B                | 砂不足        |       |          |    |
| 車止め 3 本          | A                |            |       |          | B  |
| 擬木ベンチ 12 基       | A                |            |       |          |    |
| 鋳物ベンチ 2 基        | C                | 鋳物破損／1 箇所  |       |          |    |
|                  | C                | 板腐朽/2 枚    |       |          |    |
| コンクリート遊具         | A                |            |       |          |    |
| 乳児用滑り台           | A                |            |       |          | A  |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  | 修 繕              |            |       | 塗 装      |    |
| A                | 異状無し             |            | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察             |            | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要             |            | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止             |            |       |          |    |
| ハ 3              | ハザード 3(規準上は使用禁止) |            |       |          |    |

[illegible]

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                  |              |       |          |    |
|------------------|------------------|--------------|-------|----------|----|
| 公園名              | 1 1 根ノ鼻公園        |              |       |          |    |
| 調査日              | 令和 6 年 6 月 2 7 日 |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
| 施設名              | 判定               | 指摘事項         | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| 3 連鉄棒            | B                | ガタツキ         |       |          | A  |
| 鋳物ベンチ 2 基        | A                |              |       |          | A  |
| 擬木ベンチ 3 基        | C                | 破損／1 基       |       |          |    |
| シーソー             | A                |              |       |          | A  |
| 4 連ブランコ柵付        | B                | ブランコ板金具摩耗    |       |          | B  |
|                  | B                | スイングクリアランス不適 |       |          |    |
| 滑り台              | A                |              |       |          | A  |
| グローブジャングル        | A                |              |       |          | A  |
| 車止め 11 本         | A                |              |       |          |    |
| ベンチ              | A                |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  |                  |              |       |          |    |
|                  | 修 繕              |              |       | 塗 装      |    |
| A                | 異状無し             |              | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察             |              | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要             |              | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止             |              |       |          |    |
| ハ 3              | ハザード 3(規準上は使用禁止) |              |       |          |    |

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                  |            |     |          |    |
|------------------|------------------|------------|-----|----------|----|
| 公園名              | 1 2 南山公園         |            |     |          |    |
| 調査日              | 令和 6 年 6 月 2 7 日 |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
| 施設名              | 判定               | 指摘事項       | 写真№ | 処置事項     | 塗装 |
| 2 連ブランコ柵付        | B                | くぼみ        |     |          | C  |
|                  | B                | 吊金具摩耗      |     |          |    |
|                  | C                | 柵地際腐食/2 箇所 |     |          |    |
| 擬木ベンチ 12 基       | C                | 固定不良/1 基   |     |          |    |
| 藤棚               | C                | 下部腐食／5 箇所  |     |          | A  |
| 車止め              | C                | 接続部腐食      |     |          |    |
| 滑り台              | B                | 支柱地際腐食     |     |          | A  |
|                  | C (ハ 3)          | 領域内に砂場枠不適  |     |          |    |
| 幼児用滑り台           | A                |            |     |          |    |
| 砂場               | B                | コンクリート枠破損  |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  |                  |            |     |          |    |
|                  | 修 繕              |            |     | 塗 装      |    |
| A                | 異状無し             |            | A   | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察             |            | B   | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要             |            | C   | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止             |            |     |          |    |
| ハ 3              | ハザード 3(規準上は使用禁止) |            |     |          |    |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                 |       |       |          |    |
|------------------|-----------------|-------|-------|----------|----|
| 公園名              | 1 6 すみれ西公園      |       |       |          |    |
| 調査日              | 令和 6年 6月 27日    |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
| 施設名              | 判定              | 指摘事項  | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| 滑り台              | A               |       |       |          | A  |
| 2連ブランコ           | A               |       |       |          | A  |
| 砂場               | B               | シート破れ |       |          |    |
|                  | B               | 草多い   |       |          |    |
| 擬木ベンチ 3基         | A               |       |       |          |    |
| 鋳物ベンチ            | C               | 板欠損   |       |          | B  |
| スチールフェンス         | C               | 腐食／多数 |       |          | C  |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  |                 |       |       |          |    |
|                  | 修繕              |       |       | 塗装       |    |
| A                | 異状無し            |       | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察            |       | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要            |       | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止            |       |       |          |    |
| ハ3               | ハザード3(規準上は使用禁止) |       |       |          |    |

[illegible]

[illegible]

## 施設別公園施設保守点検作業報告書

[illegible]

[illegible]

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                  |            |       |          |    |
|------------------|------------------|------------|-------|----------|----|
| 公園名              | 2 1 こぶし公園        |            |       |          |    |
| 調査日              | 令和 6 年 6 月 2 6 日 |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
| 施設名              | 判定               | 指摘事項       | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| 3 連鉄棒            | A                |            |       |          | B  |
| 滑り台              | B                | ボルト腐食      |       |          | B  |
|                  | C(ハ 3)           | 領域内に砂場枠不適  |       |          |    |
| 4 連ブランコ柵付        | B                | 土掘れ        |       |          | C  |
|                  | B                | チェアー板劣化    |       |          |    |
|                  | B                | フック摩耗      |       |          |    |
|                  | C                | 支柱地際腐食／1 本 |       |          |    |
| 擬木パーゴラ           | A                |            |       |          |    |
| 砂場               | A                |            |       |          |    |
| ベンチ 5 基          | A                |            |       |          |    |
| 木製ベンチ            | C                | 板欠損／1 基    |       |          |    |
| 車止め 3 基          | A                |            |       |          |    |
| 東屋               | C                | 屋根腐朽       |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  |                  |            |       |          |    |
|                  | 修 繕              |            |       | 塗 装      |    |
| A                | 異状無し             |            | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察             |            | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要             |            | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止             |            |       |          |    |
| ハ 3              | ハザード 3(規準上は使用禁止) |            |       |          |    |

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                 |             |       |          |    |
|------------------|-----------------|-------------|-------|----------|----|
| 公園名              | 22 やまぶき公園       |             |       |          |    |
| 調査日              | 令和 6 年 6 月 26 日 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
| 施設名              | 判定              | 指摘事項        | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| コンビネーション         | B               | ステップ腐食      |       |          | A  |
|                  | B               | 踊り台腐食       |       |          |    |
|                  | B               | ボルトキャップ欠損   |       |          |    |
|                  | C               | パネル破損       |       |          |    |
|                  | D               | ベンチ部破損      |       |          |    |
| スイング遊具 2基        | C               | パネル破損/2基    |       |          |    |
|                  | C               | グリップ回転不適/1基 |       |          |    |
|                  | C               | リンク部ガタツキ/2基 |       |          |    |
| 東屋               | A               |             |       |          |    |
| ベンチ 3基           | B               | 板ささくれ       |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  | 修 繕             |             |       | 塗 装      |    |
| A                | 異状無し            |             | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察            |             | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要            |             | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止            |             |       |          |    |
| ハ3               | ハザード3(規準上は使用禁止) |             |       |          |    |

[illegible]

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                 |             |       |          |    |
|------------------|-----------------|-------------|-------|----------|----|
| 公園名              |                 | 24 みずの坂南公園  |       |          |    |
| 調査日              |                 | 令和 6年 7月 3日 |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
| 施設名              | 判定              | 指摘事項        | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| 大型ジャングル遊具        | B               | 接続部腐食       |       |          |    |
|                  | B               | 支柱地際腐食      |       |          |    |
|                  | B               | パネル溶け       |       |          |    |
|                  | B               | ボルト腐食       |       |          |    |
| コンビネーション         | B               | ボルト腐食       |       |          | B  |
|                  | B               | 塗装剥がれ       |       |          |    |
|                  | B               | 踊り台腐食       |       |          |    |
|                  | B               | 踊り台裏腐食      |       |          |    |
|                  | C               | 踊り台固定ボルト欠損  |       |          |    |
| ベンチ 14基          | B               | 脚地際腐食       |       |          |    |
|                  | C               | ビス露出        |       |          |    |
|                  | C               | 板腐朽/4基      |       |          |    |
| 東屋               | B               | 屋根はがれ       |       |          |    |
| 日除け              | B               | 桁腐朽         |       |          |    |
|                  | C               | 桁固定不良/1箇所   |       |          |    |
| 車止め 7基           | A               |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  | 修繕              |             |       | 塗装       |    |
| A                | 異状無し            |             | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察            |             | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要            |             | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止            |             |       |          |    |
| ハ3               | ハザード3(規準上は使用禁止) |             |       |          |    |

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                 |          |       |          |    |
|------------------|-----------------|----------|-------|----------|----|
| 公園名              | 25 やまて坂北公園      |          |       |          |    |
| 調査日              | 令和 6年 7月 3日     |          |       |          |    |
| 施設名              | 判定              | 指摘事項     | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| コンビネーション         | B               | 踊り台摩耗    |       |          |    |
|                  | B               | ステップ腐食   |       |          |    |
|                  | B               | ゴムマット摩耗  |       |          |    |
| ベンチ 7基           | B               | 板劣化      |       |          |    |
|                  | C               | 板腐朽、欠損   |       |          |    |
|                  | C               | 脚地際腐食／2本 |       |          |    |
| シェルター            | A               |          |       |          |    |
| 車止め 8本           | A               |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  | 修 繕             |          |       | 塗 装      |    |
| A                | 異状無し            |          | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察            |          | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要            |          | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止            |          |       |          |    |
| ハ3               | ハザード3(規準上は使用禁止) |          |       |          |    |

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                 |             |       |          |    |
|------------------|-----------------|-------------|-------|----------|----|
| 公園名              |                 | 26 やまて坂東公園  |       |          |    |
| 調査日              |                 | 令和 6年 7月 3日 |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
| 施設名              | 判定              | 指摘事項        | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| コンビネーション         | B               | 手摺塗装はがれ     |       |          |    |
|                  | B               | 滑り面先部地際腐食   |       |          |    |
|                  | B               | 手すり腐朽       |       |          |    |
|                  | B               | 床板劣化        |       |          |    |
|                  | C               | 滑り面摩耗       |       |          |    |
| バスケットゴール         | C               | 支柱地際腐食      |       |          | B  |
| スプリング遊具          | C               | スプリング腐食     |       |          |    |
| ベンチ 6基           | B               | 板劣化         |       |          |    |
|                  | B               | 地際腐食        |       |          |    |
| シェルター            | B               | 屋根剥がれ       |       |          |    |
| 車止め 5本           | A               |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  |                 |             |       |          |    |
|                  | 修繕              |             |       | 塗装       |    |
| A                | 異状無し            |             | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察            |             | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要            |             | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止            |             |       |          |    |
| ハ3               | ハザード3(規準上は使用禁止) |             |       |          |    |

## 施設別公園施設保守点検作業報告書

[illegible]

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                 |             |     |          |    |
|------------------|-----------------|-------------|-----|----------|----|
| 公園名              | 28 やまて坂西公園      |             |     |          |    |
| 調査日              | 令和 6年 7月 3日     |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
| 施設名              | 判定              | 指摘事項        | 写真№ | 処置事項     | 塗装 |
| 滑り台              | B               | 支柱ササクレ      |     |          |    |
|                  | B               | ゴムチップマット剥がれ |     |          |    |
|                  | C               | 踊り台板劣化      |     |          |    |
|                  | C               | すべり面手すりささくれ |     |          |    |
|                  | C               | 支柱地際腐食／4本   |     |          |    |
| 幼児用ブランコ          | B               | チェアー座板劣化    |     |          | B  |
|                  | C               | 支柱地際腐食／1本   |     |          |    |
| スプリング遊具          | B               | 座板劣化        |     |          |    |
|                  | C               | スプリング腐食     |     |          |    |
| ベンチ 3基           | A               |             |     |          |    |
| シェルター            | B               | 支柱地際腐食      |     |          |    |
| 車止め 3本           | A               |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
|                  |                 |             |     |          |    |
|                  | 修 繕             |             |     | 塗 装      |    |
| A                | 異状無し            |             | A   | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察            |             | B   | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要            |             | C   | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止            |             |     |          |    |
| ハ3               | ハザード3(規準上は使用禁止) |             |     |          |    |

## 施設別公園施設保守点検作業報告書

|            |                 |             |          |      |    |
|------------|-----------------|-------------|----------|------|----|
| 公園名        | 2 9 後田公園        |             |          |      |    |
| 調査日        | 令和 6 年 7 月 4 日  |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
| 施設名        | 判定              | 指摘事項        | 写真No.    | 処置事項 | 塗装 |
| コンビネーション   | B               | アーチ登りステップ摩耗 |          |      | A  |
|            | C               | 渡り部固定ボルト欠損  |          |      |    |
| スイング遊具 2 基 | A               |             |          |      |    |
| シェルター      | B               | ベンチ板溶け      |          |      |    |
|            | B               | ベンチ地際腐食     |          |      |    |
| ベンチ 2 基    | B               | 板劣化         |          |      |    |
| 車止め        | A               |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            |                 |             |          |      |    |
|            | 修 繕             |             | 塗 装      |      |    |
| A          | 異状無し            | A           | 必要無し     |      |    |
| B          | 経過観察            | B           | 部分的に塗装剥離 |      |    |
| C          | 修繕必要            | C           | 全体的に塗装剥離 |      |    |
| D          | 使用禁止            |             |          |      |    |
| ハ3         | ハザード3(規準上は使用禁止) |             |          |      |    |

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                  |             |       |          |    |
|------------------|------------------|-------------|-------|----------|----|
| 公園名              | 3 0 天白公園         |             |       |          |    |
| 調査日              | 令和 6 年 7 月 4 日   |             |       |          |    |
| 施設名              | 判定               | 指摘事項        | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| 2 連鉄棒            | B                | がたつき        |       |          | A  |
| 2 連ブランコ 2 基      | B                | 吊り金具ボルト腐食   |       |          | A  |
|                  | B                | チェアー吊部摩耗    |       |          |    |
| 雲梯               | B                | 防食テープ剥がれ    |       |          | A  |
| コンビネーション         | B                | ゴムマット段差不適   |       |          | A  |
|                  | C                | 手すりガタツキ/1箇所 |       |          |    |
|                  | C                | 手すり固定部ナット欠損 |       |          |    |
| シェルター            | A                |             |       |          | A  |
| ベンチ              | A                |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  |                  |             |       |          |    |
|                  | 修 繕              |             |       | 塗 装      |    |
| A                | 異状無し             |             | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察             |             | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要             |             | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止             |             |       |          |    |
| ハ 3              | ハザード 3(規準上は使用禁止) |             |       |          |    |

## 施設別公園施設保守点検作業報告書

| 公園名         |                 | 3 1 向山公園     |          |      |    |
|-------------|-----------------|--------------|----------|------|----|
| 調査日         |                 | 令和 6年 7月 4日  |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
| 施設名         | 判定              | 指摘事項         | 写真No.    | 処置事項 | 塗装 |
| コンビネーション    | B               | くぼみ          |          |      | A  |
| 滑り台         | A               |              |          |      | A  |
| シェルター       | C               | ベンチ脚地際腐食/2箇所 |          |      | A  |
| スイング遊具（2人用） | C               | キャップ破損/10箇所  |          |      |    |
|             | C               | 緩衝部破損        |          |      |    |
| スイング遊具      | C               | 緩衝部破損/1箇所    |          |      | A  |
| ベンチ 3基      | B               | 板亀裂          |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             |                 |              |          |      |    |
|             | 修繕              |              |          | 塗装   |    |
| A           | 異状無し            | A            | 必要無し     |      |    |
| B           | 経過観察            | B            | 部分的に塗装剥離 |      |    |
| C           | 修繕必要            | C            | 全体的に塗装剥離 |      |    |
| D           | 使用禁止            |              |          |      |    |
| ハ3          | ハザード3(規準上は使用禁止) |              |          |      |    |

[illegible]

[illegible]

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                  |                |          |      |    |
|------------------|------------------|----------------|----------|------|----|
| 公園名              |                  | 3 4 塩草 2 号公園   |          |      |    |
| 調査日              |                  | 令和 6 年 7 月 3 日 |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
| 施設名              | 判定               | 指摘事項           | 写真No.    | 処置事項 | 塗装 |
| コンビネーション         | B                | 階段コーティング剥がれ    |          |      | A  |
|                  | B                | ネット吊部摩耗        |          |      |    |
|                  | B                | 踊り台コーティングはがれ   |          |      |    |
|                  | B                | ゴムチップマット段差不適   |          |      |    |
|                  | B                | くぼみ            |          |      |    |
| ベンチ 2 基          | A                |                |          |      |    |
| シェルター            | A                |                |          |      |    |
| 車止め 8 本          | A                |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  |                  |                |          |      |    |
|                  | 修 繕              |                | 塗 装      |      |    |
| A                | 異状無し             | A              | 必要無し     |      |    |
| B                | 経過観察             | B              | 部分的に塗装剥離 |      |    |
| C                | 修繕必要             | C              | 全体的に塗装剥離 |      |    |
| D                | 使用禁止             |                |          |      |    |
| ハ 3              | ハザード 3(規準上は使用禁止) |                |          |      |    |

## 施設別公園施設保守点検作業報告書

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 施設別公園施設保守点検作業報告書

[illegible]

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                  |           |       |          |    |
|------------------|------------------|-----------|-------|----------|----|
| 公園名              | 3 9 みずの坂中央公園     |           |       |          |    |
| 調査日              | 令和 6 年 7 月 3 日   |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
| 施設名              | 判定               | 指摘事項      | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| コンビネーション         | B                | 踊り台摩耗     |       |          |    |
|                  | B                | 階段ステップ腐食  |       |          |    |
|                  | C                | 階段地際腐食    |       |          |    |
|                  | C                | パネル亀裂     |       |          |    |
| 忍者渡り             | A                |           |       |          |    |
| ロープクライミング        | B                | 支柱地際腐朽    |       |          |    |
| 谷川渡り             | C                | 動きが悪く異音あり |       |          |    |
|                  | C                | ストッパーゴム欠損 |       |          |    |
| 丸太平均台            | A                |           |       |          |    |
| 東屋 2 基           | A                |           |       |          |    |
| テーブルセット          | B                | テーブル板溶け   |       |          |    |
| ベンチ 9 基          | A                |           |       |          |    |
| 車止め 8 本          | A                |           |       |          |    |
| ～東広場～            |                  |           |       |          |    |
| 複合遊具             | A                |           |       |          |    |
| スプリング遊具 2 基      | B                | 本体破損      |       |          |    |
| サークルベンチ          | A                |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  | 修 繕              |           |       | 塗 装      |    |
| A                | 異状無し             |           | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察             |           | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要             |           | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止             |           |       |          |    |
| ハ 3              | ハザード 3(規準上は使用禁止) |           |       |          |    |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 施設別公園施設保守点検作業報告書

[illegible]

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                  |           |       |          |    |
|------------------|------------------|-----------|-------|----------|----|
| 公園名              | 4 4 萩山台北公園       |           |       |          |    |
| 調査日              | 令和 6 年 6 月 2 6 日 |           |       |          |    |
| 施設名              | 判定               | 指摘事項      | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| 4 連ブランコ柵付        | B                | 継手金具腐食    |       |          | A  |
|                  | B                | 吊り金具腐食    |       |          |    |
|                  | B                | 柵継手金具ガタツキ |       |          |    |
| ジャングルジム          | A                |           |       |          |    |
| 3 連鉄棒            | A                |           |       |          | A  |
| 滑り台              | A                |           |       |          | A  |
| 擬木ベンチ 5 基        | B                | 破損        |       |          |    |
| 砂場               | B                | 使用不可      |       |          |    |
| 藤棚               | A                |           |       |          | C  |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  |                  |           |       |          |    |
|                  | 修 繕              |           |       | 塗 装      |    |
| A                | 異状無し             |           | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察             |           | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要             |           | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止             |           |       |          |    |
| ハ 3              | ハザード 3(規準上は使用禁止) |           |       |          |    |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                  |               |       |          |    |
|------------------|------------------|---------------|-------|----------|----|
| 公園名              | 4 8 五位塚西公園       |               |       |          |    |
| 調査日              | 令和 6 年 7 月 3 日   |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
| 施設名              | 判定               | 指摘事項          | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| グローブジャングル        | A                |               |       |          | A  |
| 4 連ブランコ柵付        | A                |               |       |          | A  |
| 3 連鉄棒            | A                |               |       |          | A  |
| 滑り台              | A                |               |       |          | A  |
| 防球ネット            | B                | 支柱腐食          |       |          | C  |
|                  | B                | ネット破損         |       |          |    |
|                  | C                | ワイヤー締め付けロープ外れ |       |          |    |
| ベンチ 1 基          | A                |               |       |          | A  |
| 車止め 4 本          | B                | 地際腐食          |       |          | C  |
| 背伸ばしベンチ          | A                |               |       |          | A  |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  |                  |               |       |          |    |
|                  | 修 繕              |               |       | 塗 装      |    |
| A                | 異状無し             |               | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察             |               | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要             |               | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止             |               |       |          |    |
| ハ 3              | ハザード 3(規準上は使用禁止) |               |       |          |    |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                 |          |       |          |    |
|------------------|-----------------|----------|-------|----------|----|
| 公園名              | 5 3 さつき南公園      |          |       |          |    |
| 調査日              | 令和 6 年 7 月 3 日  |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
| 施設名              | 判定              | 指摘事項     | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| ～南広場～            | A               |          |       |          |    |
| 3連鉄棒             | A               |          |       |          | A  |
| 2連ブランコ柵付         | A               |          |       |          | A  |
| 滑り台              | A               |          |       |          | A  |
| 鋳物ベンチ 2基         | C               | 板腐朽／4枚   |       |          |    |
| 木製ベンチ 5基         | B               | 板腐朽／1枚   |       |          |    |
| 藤棚               | C               | 桁腐朽／5本   |       |          | C  |
| 砂場               | A               |          |       |          |    |
| 車止め              | A               |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
| ～北広場～            |                 |          |       |          |    |
| 滑り台              | A               |          |       |          | A  |
| 鋳物ベンチ 2基         | C               | 板腐朽/2基   |       |          |    |
| 砂場               | A               |          |       |          |    |
| 木製ベンチ 5基         | C               | 板腐朽/4基   |       |          |    |
|                  | C               | 板破損/1箇所  |       |          |    |
| パーゴラ             | B               | 上部腐食     |       |          | C  |
| 車止め 4本           | C               | 地際腐食／3箇所 |       |          | C  |
| 階段手摺             | A               |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  | 修繕              |          |       | 塗装       |    |
| A                | 異状無し            |          | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察            |          | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要            |          | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止            |          |       |          |    |
| ハ3               | ハザード3(規準上は使用禁止) |          |       |          |    |

## 施設別公園施設保守点検作業報告書

[illegible]

[illegible]

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                  |          |     |          |    |
|------------------|------------------|----------|-----|----------|----|
| 公園名              | 5 6 白山公園         |          |     |          |    |
| 調査日              | 令和 6 年 7 月 4 日   |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
| 施設名              | 判定               | 指摘事項     | 写真№ | 処置事項     | 塗装 |
| コンビネーション         | B                | 上部キャップ欠損 |     |          | A  |
|                  | B                | キャップ破損   |     |          |    |
| 擬木パーゴラ           | C                | 仕上げ面剥がれ  |     |          |    |
| 擬木ベンチ 7 基        | C                | 破損/4 基   |     |          |    |
| 車止め 18 本         | A                |          |     |          | A  |
| 砂場               | A                |          |     |          |    |
| シェルター            | B                | ベンチ腐朽    |     |          |    |
|                  | B                | 屋根破損     |     |          |    |
| 擬木車止め            | A                |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  |                  |          |     |          |    |
|                  | 修 繕              |          |     | 塗 装      |    |
| A                | 異状無し             |          | A   | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察             |          | B   | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要             |          | C   | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止             |          |     |          |    |
| ハ 3              | ハザード 3(規準上は使用禁止) |          |     |          |    |

[illegible]

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                 |          |       |          |    |
|------------------|-----------------|----------|-------|----------|----|
| 公園名              | 58 みどり公園        |          |       |          |    |
| 調査日              | 令和 6年 7月 4日     |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
| 施設名              | 判定              | 指摘事項     | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| 擬木パーゴラ           | B               | 亀裂、破損    |       |          |    |
| 擬木ベンチ 9基         | A               |          |       |          |    |
| コンビネーション         | B               | 滑り台先部腐食  |       |          | A  |
|                  | B               | ブランコ下くぼみ |       |          |    |
|                  | C               | 吊り金具腐食   |       |          |    |
| 2連ブランコ           | A               |          |       |          | A  |
| 3連鉄棒             | A               |          |       |          | A  |
| 砂場               | A               |          |       |          |    |
| 車止め 21本          | A               |          |       |          |    |
| 擬木車止め 18本        | B               | 亀裂       |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  |                 |          |       |          |    |
|                  | 修 繕             |          |       | 塗 装      |    |
| A                | 異状無し            |          | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察            |          | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要            |          | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止            |          |       |          |    |
| ハ3               | ハザード3(規準上は使用禁止) |          |       |          |    |

[illegible]

| 施設別公園施設保守点検作業報告書 |                 |              |       |          |    |
|------------------|-----------------|--------------|-------|----------|----|
| 公園名              |                 | 60 ふじ公園      |       |          |    |
| 調査日              |                 | 令和 6年 6月 27日 |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
| 施設名              | 判定              | 指摘事項         | 写真No. | 処置事項     | 塗装 |
| 4連ブランコ           | A               |              |       |          | B  |
| 滑り台              | B               | すべり面裏隙間不適    |       |          | B  |
|                  | B               | 踊り台腐食        |       |          |    |
| 3連鉄棒             | A               |              |       |          | B  |
| 砂場               | B               | 使用不可         |       |          |    |
| 木製ベンチ 6基         | C               | 腐朽/2基        |       |          |    |
| シェルター            | B               | ベンチ板破損       |       |          |    |
|                  | B               | ボルト腐食        |       |          |    |
| 車止め 12本          | A               |              |       |          |    |
| ベンチ 2基           | B               | 板ササクレ        |       |          |    |
|                  | C               | 板固定不良        |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  |                 |              |       |          |    |
|                  | 修繕              |              |       | 塗装       |    |
| A                | 異状無し            |              | A     | 必要無し     |    |
| B                | 経過観察            |              | B     | 部分的に塗装剥離 |    |
| C                | 修繕必要            |              | C     | 全体的に塗装剥離 |    |
| D                | 使用禁止            |              |       |          |    |
| ハ3               | ハザード3(規準上は使用禁止) |              |       |          |    |

[illegible]

[illegible]