令和7年6月19日

入札参加者 様

瀬戸市長 川本 雅之

幡山南保育園大規模改修(建築)工事において、下記のとおり質疑がありましたので回答します。

番号	図面	【質問事項】	【回答】
1	A040,	R-1	
	A041	・既設のコンクリートブロック擁壁にス	施工可能と考えておりま
		チール製目隠しフェンス H1800 を図面の	す。また、風の影響も少な
		様な特殊固定 (貫通ボルト留め) で施工可	い場所になるため、強度も
		能でしょうか?仮に可能とした場合、強度	支障はないと考えておりま
		として問題ないのでしょうか?	す。
2	A040,	R-2	モルタル金ゴテと考えて
	A041	・R-1, R-2 ともに天端をモルタル笠木製作	いますが、別の方法で施工
		で、よろしいでしょうか?	する場合は、監督員と協議
			の上決定するものとしま
			す。積算上はモルタル金ゴ
			テとしてください。
3	A040,	R-3	設計変更で対応します
	A041	・中木が4本程計14本ありますが、撤去	が、設計書未計上のため積
		でよろしいでしょうか?	算上は10本としてくださ
			V √°
4	A040,	R-3	設計図表記の H1200 は
	A041	・細目別内訳ですと、スチール製ネットフ	H1500の誤りです。積算上
		ェンス H1500 新設とありますが、H1200 で	はH15 00としてくださ
		よろしいでしょうか?	V √°
5	A040、	R-4	設計変更で対応します
	A041	・スチール製目隠しフェンス H1200 を新設	が、積算上はスチール製目
		した場合、U 字溝の設置が既設の U 字溝と	隠しフェンス H1200 として
		繋がらなくなります。如何致しますか?	ください。

6	A040,	L-1	別紙のとおり割れている
	A041	・現場を外から目視しましたら割れでは	部分は不具合部としてはつ
		無く破損となっておりました。Uカットシ	り撤去、部分補修を、ひび
		ール充填工法では不可能と思われます。ご	割れ部はUカットシール充
		指示お願い致します。	填工法を見込んでいます。
7	A013	・ルーフドレン改修用 竪引き 鋳物製	設計図表記の鋳鉄製は塩
		VP100 用 新設とありますが、塗膜防水用	ビ製の誤りです。積算上は
		の改修用ドレン鋳物製が見当たらないの	塩ビ製としてください。
		で塩ビ製の改修用ドレンと考えてよろし	
		いでしょうか。	
8	A013	・横引き VP125 用新設 同上の質問になり	設計図表記の鋳鉄製は塩
		ます。	ビ製の誤りです。積算上は
			塩ビ製としてください。
9	A042	・アスベスト撤去工事は、作業範囲等が決	作業範囲、時期等の制限
		まっていますが、他工事の制限は、ありま	は保育園との協議の上決定
		すか。	するものとします。
			その他の注意事項等は設計
			図 A010 をご確認くださ
			V'o

質問事項は原文のままです。なお、設計変更に関しても瀬戸市工事施行規則が適用されます。

