

過去の asbestos 調査について

平成17年に行った asbestos 調査の概要については次のとおりとなります。

I. 調査概要

1. 業務委託名

市有施設吹付け石綿対策調査業務委託

2. 業務場所

瀬戸市西茨町 113 番地の 3 始め 16 箇所

3. 業務概要

瀬戸市が管理する施設について、図面、目視による確認及び検体を採取し分析を実施することで、各施設ごとの吹付け石綿の使用状況を把握し、対策の要否とその優先性を検討する。

4. 調査対象施設

調査対象施設は、次の「別表 1」一覧表の 16 施設である。

市有施設吹付け石綿対策調査「別表 1」

No.	施設名	所在地	構造	階数	面積(m ²)	竣工年度	室名		
1	文化センター	西茨町113番地の3	SRC	3	2,940	S57	文化ホール		
							1階空調機械室		
							2階空調機械室1		
							2階空調機械室2		
							3階空調機械室1		
							3階空調機械室2		
							3階空調機械室3		
							大屋根天井裏		
			RC	3	380	S57	ふれあいホール		
							1階電気室・空調機械室		
2	市役所	追分町64-1	SRC.RC	6	166	S46	地階設備機械室		
			SRC.RC	6	70	S46	地階ボイラー室		
			SRC.RC	6	70	S46	地階変電室		
			SRC.RC	6	34	S46	地階通路		
			CB	1	11	S46	浄化槽制御室		
3	のぞみ学園	原山町1番地の14	S	1	657	S55	療育棟廊下		
4	菴苑	春雨町38	RC	2	2,899	H8	1階斎場玄関ホール		
							2階アトリウム		
5	本山中学校	道泉町76番地の1	RC	2	1,211	S53	体育館ギャラリー		
6	幡山中学校	幡中町106番地	RC	5	3,529	S53	浄化槽ブローアーム		
							職員玄関・階段室		
7	倉庫	中山町1番地	RC	2	454	S49	文書保管室		
8	東明公民館	西押戸町16-3	RC	2	427	S55	1階玄関ホール		
9	幡山公民館	幡山町71	RC	2	428	S53	1階玄関ホール		
10	下品野公民館	品野町6丁目105	RC	3	874	S48	PH階階段部分		
							PH階物入れ		
							1階空調機械室		
							3階大集会室		
11	学校給食センター	日の出町34番地の2	S.RC	2	1,691	S50	送風機室A		
			S	1	77	S50	送風機室B		
							調理棟軒		
							車庫		
12	図書館	東松山町1番地の2	RC	2	1,412	S45	本館書庫		
						S55	本館機械室		
							事務棟書庫		
13	老人憩いの家	須原町100番地	RC	2	557	S49	1階サロン		
							1階ロビー		
14	水野浄化センター	内田町1丁目597番地	RC	2	676	S45	地下1階機材倉庫		
15	水野中継ポンプ場	ききょう台3丁目41番地	RC	1	60	S49	換気機械室		
							送電機室		
16	西部浄化センター	西原町2丁目113番地	RC	1	1,776	S49	1系水処理棟		
			RC	3	710	S45	旧管理棟		
									ポンプ沈砂室
									ブローアーム
			CB	1	14	S58	苛性ソーダ注入ポンプ室		

調査報告書の全てをご覧になりたい場合は、瀬戸市役所にて閲覧することができます。閲覧を希望される場合は、事前に電話にて閲覧予約をしてください。

連絡先：瀬戸市役所 政策推進課公共施設マネジメント係

電話番号 0561-88-2507