

通学路対策箇所図（イメージ）

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・建設課
- ・生活安全課
- ・警察署

● : 要対策箇所

側溝に大量の雨が流れ込むため危険である

対策前



＜対策メニュー＞

- ・視線誘導標またはポストコーンの設置

幡山東小学校

交差点から東に向かう道に歩道がなく危険である

対策前



＜対策メニュー＞

- ・側溝を伏せ越しする

車の交通量が多く交差点が危険である

対策前



＜対策メニュー＞

- ・エスコートラインの新設
- ・外側線の引き直し
- ・通学路看板等の設置検討