

通学路対策箇所図(イメージ)

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
 - ・道路管理者
 - ・建設課
 - ・生活安全課
 - ・警察署

● : 要対策箇所

【5-1】交通量が多く、歩道がないため危険である。

対策前

対策後



<対策メニュー>

- ・ポストコーン設置による歩車分離

【5-2】横断歩道が消えかかっており危険である。

対策前

対策後



<対策メニュー>

- ・横断歩道の塗り直し

【5-4】街路樹の草木が伸びており歩道まで出てきている。

対策前

対策後



<対策メニュー>

- ・街路樹の剪定、草刈り

