

令和6年2月公表

# 通学路対策箇所図(イメージ)

【4-5】歩道に段差があり躓いてしまうため危険である。

対策前

対策後



<対策メニュー>

・段差をなくす修繕予定

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・建設課
- ・生活安全課
- ・警察署

● : 要対策箇所




掛川小学校

【5-2.3】水路や急な斜面があり、落下の恐れがあり危険である。

対策前

対策後



<対策メニュー>

・落下防止のロープ設置



【4-6】車のスピードが速く危険である。

対策前

対策後



※対策検討中

【4-4】車のスピードが速く危険である。

対策前

対策後



<対策メニュー>

・スピード落とせの看板設置

【5-2】水路があり、落下の恐れがあり危険である。

対策前

対策後



<対策メニュー>

・落下防止のロープ設置