


通学路対策箇所図（イメージ）

令和6年2月公表



交通量が多く、道も狭いため危険である

対策前



<対策メニュー>

- ・歩道を設置予定

道路幅があるが横断歩道がないため危険である

対策前

対策後



<対策メニュー>

- ・横断歩道の設置

