

通学路対策箇所図（イメージ）

令和7年2月公表

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・建設課
- ・生活安全課
- ・警察署

● : 要対策箇所

歩道がなく外側線が消えているところがあり危険である

対策前



対策後



＜対策メニュー＞

- ・外側線の引直し
- ・外側線の引き直し

道幅が狭く交通量が多く危険である

対策前



対策後



＜対策メニュー＞

- ・通学路看板等の設置検討

車の交通量が多く交差点が危険である

対策前



対策後

＜対策メニュー＞

- ・防護柵の設置、ボラードの設置

幡山西小学校

道が狭く歩道がないため危険である

対策前



対策後



＜対策メニュー＞

- ・菱野中線歩道整備事業

道路がでこぼこで歩きにくい

対策前



対策後



＜対策メニュー＞

- ・道路の舗装修繕