

通学路対策箇所図 (イメージ)

令和7年2月公表

歩道がなく外側線が消えているところがあり危険である

対策前



<対策メニュー>
・外側線の引直し

道幅が狭く車と接触しそうで危険である

対策前



<対策メニュー>
・路面表示の設置検討

歩道がなく外側線が消えているところがあり危険である

対策前



<対策メニュー>
・外側線の引直し

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
 - ・道路管理者
 - ・建設課
 - ・生活安全課
 - ・警察署

● : 要対策箇所

車の交通量が多く交差点が危険である

対策前



<対策メニュー>
・防護柵の設置

幡山西小学校

