

通学路対策箇所図（イメージ）

交通量が多く、道も狭いため危険である

対策前



<対策メニュー>
・交差点カラー化

フェンスに穴がある

対策前



対策後



<対策メニュー>
・フェンスの穴の修復

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・建設課
- ・生活安全課
- ・警察署

● : 要対策箇所

旧祖母懐小学校

交通量が多く、スピードを出す車も多く、危険である

対策前



<対策メニュー>
・路面標示による注意喚起を設置

バス停付近に雨や日差しを避ける場所がない

対策前



<対策メニュー>
・屋根を設置予定