通学路対策箇所図（イメージ）

令和7年9月公表

交通量が多く、道も狭いため危険である

対策前

＜対策メニュー＞
・交差点カラー化



フェンスに穴がある

対策前

対策後

＜対策メニュー＞
・フェンスの穴の修復

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者
・建設課
・生活安全課
・警察署

●：　要対策箇所

バス停付近に雨や日差しを避ける場所がない

対策前

＜対策メニュー＞
・屋根を設置予定

交通量が多く、スピードを出す車も多く、危険である

対策前

対策後

＜対策メニュー＞
・路面標示による注意喚起を設置