


通学路対策箇所図（イメージ）

令和7年2月公表



旧東明小学校

旧東明小学校

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・建設課
- ・生活安全課
- ・警察署

● : 要対策箇所

交通量が多く、大型トラックも通る。歩道がほとんどなく危険で、側溝蓋の鉄板に乗って回避している。

対策前



<対策メニュー>

- ・外側線の設置
- ・側溝の蓋かけ