

令和6年2月公表

# 通学路対策箇所図（イメージ）

道が狭く、車の交通量も多く危険

対策前

対策後



<対策メニュー>

- ・外側線の引直し
- ・草刈り

交通量が多く、歩車道境界ブロックしかないので車が飛び込んでこないか不安で危険である。

対策前



<対策メニュー>

- ・防護柵、ポラード設置

路上駐車が多く、見通しが悪い

対策前

対策後



<対策メニュー>

- ・草刈り及び剪定
- ・駐車違反の取締実施

歩道が狭く、車道に出してしまう恐れがあり危険

対策前

対策後



<対策メニュー>

- ・縁石上に赤ポール設置

ストップマークが薄い、ストップマークがない

対策前

対策後



<対策メニュー>

- ・ストップマークの設置、貼り替え

交通量が多く、歩車道境界ブロックしかないので車が飛び込んでこないか不安で危険である。

対策前




<対策メニュー>

- ・防護柵、ポラード設置

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・建設課
- ・生活安全課
- ・警察署

● : 要対策箇所



效範小学校

100 m