


通学路対策箇所図（イメージ）

令和6年2月公表

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
 - ・道路管理者
 - ・建設課
 - ・生活安全課
 - ・警察署

●： 要対策箇所



交通量が多く、見通しも悪いため危険である



- ＜対策メニュー＞
- ・横断歩道の引き直し
 - ・外側線の引き直し、エスコートラインの設置

坂道を下る車のスピードが出ていて危険である



- ＜対策メニュー＞
- ・路面表示の塗り直し
 - ・外側線の引き直し

バス停の待機場所となっており、左折車による巻き込みが心配である



- ＜対策メニュー＞
- ・巻き込み防止のポール設置