


通学路対策箇所図（イメージ）

令和6年2月公表

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、学校
 - ・道路管理者
 - ・建設課
 - ・生活安全課
 - ・警察署

●： 要対策箇所



足場が悪く歩きづらい

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
・歩道の舗装整備