

通学路対策箇所図(イメージ)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・建設課
- ・生活安全課
- ・警察署

● : 要対策箇所

【2-1】橋のブロックが欠けており、陥没して危険である。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
・陥没個所の修繕

【2-2】歩道が陥没して危険である。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
・陥没個所の修繕

【31-2】階段の縁の部分が欠けているため危険である。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
・欠けている個所の修繕

【4-1】歩道に陥没している箇所があり危険である。


対策前



対策後



＜対策メニュー＞
・陥没個所の修繕
・ストップマーク・自転車ストップマークの設置



1:7 500