


通学路対策箇所図(イメージ)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・建設課
- ・生活安全課
- ・警察署

● : 要対策箇所



【3-1】集合場所付近で、落下の恐れがあり危険である。

対策前



対策後



<対策メニュー>
 ・落下防止柵設置

【3-2】信号のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしても車が止まらず危険である。

対策前



対策後



<対策メニュー>
 ・横断歩道の引き直し
 ・ダイヤモンドの引き直し

【4-1】歩道がないところを歩くため危険である。

対策前



対策後



<対策メニュー>
 ・外側線の引き直し

【3-3】信号のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしても車が止まらず危険である。

対策前



対策後



<対策メニュー>
 ・横断歩道の引き直し
 ・ダイヤモンドの引き直し